

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 12 «Березка»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МАДОУ Детский сад № 12 «Березка»,
г. Калтан п. Малиновка, ул. Ленина, д.2

Калтанский городской округ,
2022

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений, обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как доступно условно (ДУ).

Обозначения и сокращения, используемых в заключении (паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушением слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА)
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)


ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью изобразительно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично изобразительно
ДУ	Доступно условно
ВНД	Временно недоступно
Х	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

А	Доступность всех зон и помещений - универсальная
Б	Доступны специально выделенные участки и помещения
ДУ	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому дистанционно
ВНД	Не организована доступность
ТСР	Технические средства реабилитации
МГН	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Приложение: фотографии, план.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ
Детский сад № 12 «Березка»
Липатова Ю.А.
08 апреля 2022 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 107**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольная образовательная организация
1.2. Адрес объекта Кемеровская область, город Калтан, поселок Малиновка, улица
Ленина, дом 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1391.9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 3815,15 кв. м
1.4. Год постройки здания 1991 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 12 «Березка» (МАДОУ Детский сад № 12 «Березка»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652831, Кемеровская область,
город Калтан, поселок Малиновка, улица Ленина, дом 2
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое
учреждение Управление образования администрации Калтанского городского
округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: город Калтан, ул
Калинина 44.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, слабовидящие, слабослышащие.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 113 воспитанников

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «Березка» № 105, №122, № 109, № 31,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, умственного развития. Для обеспечения полной доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо выполнить следующие мероприятия:

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата установить поручни со стороны стены на лестнице со второго на первый этаж.
- для инвалидов на кресле-коляске установить пандус
- разместить системы информирования для инвалидов с нарушением зрения

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ: 2022-2025 гг.

в рамках исполнения государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И для О, С, Г, У, ДУ для К.

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** согласование

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:


Доступная среда [http://zhit-](http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=2&sub=375&type=612&name=12&check_1=&check_2=&check_3=&ELEMENT_ID=99884)

[vmeste.ru/map/?vid=2&sub=375&type=612&name=12&check_1=&check_2=&check_3=&ELEMENT_ID=99884](http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=2&sub=375&type=612&name=12&check_1=&check_2=&check_3=&ELEMENT_ID=99884)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» апреля 2022г.
2. Акта обследования объекта от «01» апреля 2022г.


УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ
Детский сад № 12 «Березка»
Ю.А. Липатова
«01» апреля 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 107

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольная образовательная организация
1.2. Адрес объекта Кемеровская область, город Калтан, поселок Малиновка, улица Ленина, дом 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1391,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3815,15 кв.м
1.4. Год постройки здания 1991 г., последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 12 «Березка» (МАДОУ Детский сад № 12 «Березка»)
1.7. Юридический адрес организации: 652831, Кемеровская область, город Калтан, поселок Малиновка, улица Ленина, дом 2
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление образования администрации Калтанского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: город Калтан, ул Калинина 44.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития, слабослышащие, слабослышащие.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 113 воспитанников

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «Березка» № 105, №122, №109, № 31,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно частично для инвалидов с нарушением

опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, умственного развития. Для обеспечения полной доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо выполнить следующие мероприятия: для инвалидов с НОДА аппарата установить поручни со стороны стены на лестнице со второго на первый этаж; для инвалидов на кресле-коляске установить пандус; разместить системы информирования для инвалидов с нарушением зрения

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ

Доступная среда http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=2&sub=375&type=612&name=12&check_1=&check_2=&check_3=&ELEMENT_ID=99884

Заведующая МАДОУ
Детский сад № 12 «Березка»
Липатова Ю.А.
8(38472) 3-47-14



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ
Детский сад № 12 «Березка»
Липатова Ю.А.
«01» апреля 2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 107**

Калтанский городской округ
Наименование территориального образования
субъекта РФ

«01» апреля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательная организация
1.2. Адрес объекта Кемеровская область, город Калтан, поселок Малиновка, улица
Ленина, дом 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1391,9 кв.м
- обследован 2 этажа, 1391,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 3815,15 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1991 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 12 «Березка» (МАДОУ Детский сад № 12 «Березка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 652831, Кемеровская область,
город Калтан, поселок Малиновка, улица Ленина, дом 2
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое
учреждение Управление образования администрации Калтанского городского
округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: город Калтан, ул
Катинина 44.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития, слабовидящие, слабослышащие.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 113 воспитанников

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «Березка» № 105, №122, №109, № 31,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	№ 1-3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)	1,15	№ 4-7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	1 этаж: коридор-3,53	№ 8-11

			лест. клетка – 18,52 2 этаж: лест. клетка- 1,8	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	15,17, 35	№12-16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	1 этаж: 5,21,48,62 2 этаж: 4,5,14, 12,24, 23	№ 17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	1 этаж: 5,21,48,62 2 этаж: 4,5,14, 12,24, 23	№ 18-19
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		-

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, умственного развития. Для обеспечения полной доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо выполнить следующие мероприятия:

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата установить поручни со стороны стены на лестнице со второго на первый этаж.
- для инвалидов на кресле-коляске установить пандус
- разместить системы информирования для инвалидов с нарушением зрения

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

8 Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП
-------------------------	------------------------------

4.2. Период проведения работ: 2022-2025 гг.
в рамках исполнения государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»)
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И для О,С,Г,У, ДУ для К.

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** согласование

4.5. Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ

Доступная среда http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=2&sub=375&type=612&name=12&check_1=&check_2=&check_3=&ELEMENT_ID=99884

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования (количество фотографий)

- | | |
|--|-------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | 3 шт. |
| 2. Входа (входов) в здание | 4 шт. |
| 3. Путей движения в здании | 4 шт. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | 5 шт. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | 1 шт. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | 2 шт. |

Результаты фотофиксации на объекте в количестве 19 штук

Плэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Руководитель рабочей группы:

И.о.зам. главы АКГО по социальным вопросам Т. А. Карабейникова



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник УСЗН АКГО О. В. Грудьева


(Подпись)

Зав. сектором УСЗН АКГО Т. П. Кузеева


(Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Заведующая



Ю.А. Липатова

Заместитель заведующей по ВМР


(Подпись)

С.И. Кондакова

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ Детский сад № 12 «Березка», г. Калтан, п. Малиновка, ул. Ленина, д. 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3	Нарушений нет	К,О,С,Г	Не нуждается, доступ обеспечен	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-2	Нарушений нет	К,О,С,Г	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-В	-	1-3	Не нуждается

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью всем

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МАДОУ Детский сад № 12 «Березка», г. Калтан, п. Малиновка, ул. Ленина, д 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	3	Нарушений нет	К,О,С	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К	Оборудовать пандус с поручнями	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3	Нарушений нет	К,О,С,Г	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	4-7	Дверная ручка не выделена ярким цветом	С	Выделить ручку ярким цветом	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	1,15	5,7	Нарушений нет	К,О,С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)	1,15	3-7	Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О,С,Г,У).

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ Детский сад № 12 «Березка», г. Калтан, п. Малиновка, ул. Ленина, д. 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	3,53, 1,8	7,8	Нарушений нет	К,О,С,Г, У	Не нуждается, доступ обеспечен	-
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	18, 52	9-11	Отсутствует поручень со стороны стены	О,С	Обеспечить лестницы вторым поручнем	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	-	-	Нарушений нет	К,О,С	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	1,3, 15,5, 3,8	18, 19	Отсутствует пандус	К,О,С,Г	Установить телескопический пандус	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О,С,Г,У)	1,3,15,5,8,18, 52,53	7-8,9-11,18-19	Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О,С,Г,У).

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 107
от «01» апреля 2022

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАДОУ Детский сад № 12 «Березка», г. Калтан, п. Малиновка, ул. Ленина, д. 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	15, 17	12-16	Нарушений нет	К,О,С,Г,У	Не нуждается	-
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	35	-	Нарушений нет	К,О,С,Г,У	Не нуждается	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДЧ-В	15,17,35	13-16	Не нуждается

Комментарий к заключению: доступно частично всем

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 107
от «01» апреля 2020

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ Детский сад № 12 «Березка», г. Калтан, п. Малиновка, ул. Ленина, д. 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1 этаж: 5,21,4 8,62 2 этаж: 4,5,14 12,24, 23	№ 17	Нарушений нет	К,О,С	Не нуждается, доступ обеспечен	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	1 этаж: 5,21,48,62 2 этаж: 4,5,14 12,24, 23	№ 17	Не нуждается

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические условия доступны полностью всем

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 107
от «01» апреля 2021

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАДОУ Детский сад № 12 «Березка», г. Калтан, п. Малиновка, ул. Ленина, д. 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	18, 19	Нет дополнительных табличек и указателей	К,О,С,Г	Разместить дополнительные таблички и указатели	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют устройства отображения информации по системе шрифта Брайля	К,О,С,Г	оснастить устройством отображения информации по системе шрифта Брайля	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-	18,19	Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна условно

Фотография № 1



Фотография № 3



Фотография № 2



Фотография 5



Фотография № 4




Фотография 6



Фотография № 7



Фотография 8



Фотография 9



Фотография № 10



Фотография № 11



Фотография № 12




Фотография № 13



Фотография № 14



Фотография № 15



Фотография № 16



Фотография № 17



Фотография № 18



Фотография № 19



